```
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
serial 4 0 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = SBUS

# aux
aux 0 0 2 1300 2100 0 0
aux 1 2 2 1700 2100 0 0
aux 2 35 3 1700 2100 0 0


SAVE
```