```
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 3 0 115200 57600 0 115200
serial 4 64 115200 57600 0 115200
serial 5 131073 115200 57600 0 115200

# aux
aux 0 0 1 1250 2100 0 0
aux 1 2 1 1700 2100 0 0
aux 2 35 2 1700 2100 0 0

set serialrx_provider = SBUS


save
```